


みまもい通信 その 83 <平成28年3月号>

温泉でマッサージチェアを使用中、
もみ玉に背中を強く挟まれた。



締め付けられ動けず、肋骨が折れた。

家庭用電気マッサージ器による内出血や骨折などの事故が発生しています。家庭内のほか、展示販売や温泉施設でも事故が起きています。利用の前には、操作方法やカバーのずれなど機器の状態を確認してください。また、安全のため強さは弱から使い始めましょう。

トラブルの相談は早めに札幌市消費者センター(728-2121)へ